


Плоский механизм с блоком

В указанном положении механизма задана угловая скорость одного из звеньев (с^{-1}). Длины звеньев даны в сантиметрах. Стержни и нити, направление которых не указано, считать горизонтальными или вертикальными. Нить огибает диск радиусом r без проскальзывания. Найти угловые скорости всех звеньев механизма.

Задача К-28.1.


Алексеев Р.О.



$$OH = 1, CB = 5, HA = AB = 7, CD = 3, r = 2, CL = 2, AG = 1, \omega_{CB} = -17.$$

Задача К-28.3.


Касимов Д.



$$OH = 2, CB = 3, HA = AB = 6, CD = 3, r = 2, CL = 2, AG = 2, \omega_{AB} = -3.$$

Задача К-28.2.


Арчаков А.Д.



$$OA = 9, CB = 3\sqrt{2}, CD = AB = 3, OG = 3, r = 1, \omega_{CB} = -3, \alpha = 45^\circ.$$

Задача К-28.5.

Шмелев Д.



$$OA = 9, CB = 2\sqrt{2}, CD = AB = 2, OG = 2, r = 1, \omega_{CD} = 2, \alpha = 45^\circ.$$

K-28

Ответы.

Плоский механизм с блоком

23-Nov-17

\mathbb{N}_\circ	ω_{OA_z}	ω_{AB_z}	ω_{CB_z}	ω_{CD_z}	ω_{disk_z}	
1	5	-5	—	30	-15	Алексеев Р.О.
2	-1	4	—	1	3	Арчаков А.Д.
3	3	—	-14	12	-6	Касимов Д.
4	5	-5	-23	40	—	Пономарева А.
5	-2	11	-9	—	4	Шмелев Д.

K-28 файл 28kd3-AnsA